

Anemostate și
grile de plafon

RWR-N (RAL9010)

- Difuzoare elicoidale
- Circulare
- Otel
- Alb RAL9010



Difuzoare elicoidale circulare cu lamele fixe tip RWR-N (RAL9010)

Difuzoare elicoidale circulare cu lamele fixe

Utilizare

- Pentru introducerea și evacuarea aerului în instalațiile de ventilație și de aer condiționat.

Material

- Otel

Finisaj

- Alb, RAL 9010
- Pentru alte culori RAL, prețuri la cerere

Detalii constructive

- Lamele fixe

Montaj

- Fixare cu șurub central în traversa de montaj a cutiei plenum.

Descriere

- Difuzoarele de introducere a aerului sunt de tip elicoidal cu lamele fixe. Ele sunt confectionate din oțel cu finisaj alb RAL 9010.
- Cairox tip RWR-N

Alte produse disponibile

- La cerere pot fi fabricate și în placă 595x595mm pentru montaj în plafon fals casetat, tip PS/RWR-N



Exemplu de comandă

- RWR-N, 315

Explicație:

RWR-N = Tip difuzor

315 = Dimensiune difuzor (\varnothing diametrul de racord al difuzorului)

Desen produs**Moduri de refulare**

Dimensiuni			
RWR-N	ϕD_1 [mm]	ϕD_2 [mm]	#Lamele
125	123	171	8
160	158	214	10
200	198	264	12
250	248	326	14
315	313	404	16
355	353	448	17
400	398	500	18
500	498	596	20

Selectare rapidă																							
RWR-N		125			160			200			250			315			355			400			
Q	Ak		0.0099			0.0123			0.0176			0.0226			0.033			0.0359			0.05		
	B	Ak	1.2	2.4	3.6	1.2	2.4	3.6	1.2	2.4	3.6	1.2	2.4	3.6	1.2	2.4	3.6	1.2	2.4	3.6	1.2	2.4	3.6
50	Vz	H= 2.7	0.08	0.05	0.04																		
		H= 3.2	0.06	0.04	0.04																		
		H= 3.8	0.04	0.04	0.03																		
	Vk		1.4																				
100	X0,25		0.5																				
	Ps		11																				
	Lw(A)		<20																				
	Vz	H= 2.7	0.15	0.11	0.08	0.14	0.1	0.08	0.11	0.08	0.06												
150		H= 3.2	0.11	0.09	0.07	0.1	0.08	0.06	0.09	0.07	0.05												
		H= 3.8	0.09	0.07	0.06	0.08	0.06	0.05	0.07	0.05	0.05												
	Vk		2.8			2.3			1.6														
	X0,25		0.9			0.8			0.7														
200	Ps		45			19			6														
	Lw(A)		35			26			<20														
	Vz	H= 2.7	0.23	0.16	0.13	0.21	0.15	0.11	0.17	0.12	0.1	0.15	0.11	0.08									
		H= 3.2	0.17	0.13	0.11	0.15	0.12	0.1	0.13	0.1	0.08	0.11	0.09	0.07									
300		H= 3.8	0.13	0.11	0.09	0.12	0.1	0.08	0.1	0.08	0.07	0.09	0.07	0.06									
	Vk		4.2			3.4			2.4			1.8											
	X0,25		1.4			1.2			1			0.9											
	Ps		100			41			14			5											
400	Lw(A)		46			38			24			<20											
	Vz	H= 2.7	0.31	0.22	0.17	0.27	0.2	0.15	0.23	0.16	0.13	0.2	0.14	0.11	0.17	0.18	0.13	0.1	0.1	0.1	0.08	0.07	
		H= 3.2	0.23	0.18	0.14	0.21	0.16	0.13	0.17	0.13	0.11	0.15	0.12	0.09	0.13	0.1	0.13	0.08	0.07	0.08	0.07	0.07	
		H= 3.8	0.18	0.14	0.12	0.16	0.13	0.11	0.13	0.11	0.09	0.12	0.09	0.08	0.1	0.08	0.07	0.1	0.08	0.07	0.07	0.07	
500	Vk		5.6			4.5			3.2			2.5			1.7			1.5					
	X0,25		1.8			1.6			1.4			1.2			1			1.1					
	Ps		178			72			25			9			3			2					
	Lw(A)		54			46			32			22			<20			<20					
600	Vz	H= 2.7	0.34	0.25	0.19	0.3	0.22	0.17	0.25	0.18	0.14	0.27	0.19	0.15	0.23	0.16	0.13	0.11	0.09	0.11	0.11	0.09	
		H= 3.2	0.26	0.2	0.16	0.23	0.17	0.14	0.19	0.14	0.12	0.2	0.16	0.13	0.17	0.13	0.11	0.11	0.09	0.11	0.11	0.09	
		H= 3.8	0.2	0.16	0.14	0.17	0.14	0.12	0.14	0.12	0.1	0.16	0.13	0.11	0.16	0.13	0.11	0.11	0.09	0.11	0.11	0.09	
	Vk		4.7			3.7			2.5			2.3			1.7			1.5					
800	X0,25		2.1			1.8			1.5			1.6			1.4			1.4					
	Ps		54			20			6			4			2			2					
	Lw(A)		43			33			<20			<20			<20			<20					
	Vz	H= 2.7	0.4	0.29	0.22	0.33	0.24	0.19	0.25	0.21	0.17	0.23	0.18	0.14	0.21	0.16	0.13	0.11	0.09	0.14	0.11	0.09	
1000		H= 3.2	0.3	0.23	0.19	0.25	0.21	0.16	0.26	0.21	0.18	0.22	0.18	0.15	0.21	0.17	0.14	0.12	0.1	0.14	0.11	0.09	
		H= 3.8	0.23	0.19	0.16	0.19	0.16	0.13	0.21	0.17	0.14	0.21	0.18	0.15	0.21	0.17	0.14	0.12	0.1	0.14	0.11	0.09	
	Vk		4.9			3.4			3.1			2.2			1.8			1.4					
	X0,25		2.4			2			2.2			1.8			1.4			1.4					
1000	Ps		35			12			8			4			3			3					
	Lw(A)		41			27			23			<20			<20			<20					
	Vz	H= 2.7	0.42	0.3	0.23	0.45	0.32	0.25	0.38	0.27	0.21	0.29	0.22	0.18	0.21	0.16	0.14	0.12	0.1	0.14	0.11	0.09	
		H= 3.2	0.31	0.24	0.2	0.34	0.26	0.21	0.29	0.22	0.17	0.23	0.18	0.14	0.21	0.16	0.13	0.11	0.09	0.14	0.11	0.09	
1000		H= 3.8	0.24	0.2	0.16	0.26	0.21	0.18	0.22	0.18	0.15	0.21	0.18	0.15	0.21	0.17	0.14	0.12	0.1	0.14	0.11	0.09	
	Vk		4.2			3.9			2.8			2.2			1.8			1.4					
	X0,25		2.5			2.7			2.3			1.8			1.4			1.4					
	Ps		18			13			7			4			3			4					
1000	Lw(A)		33			30			26			22			22			22					
	Vz	H= 2.7	0.5	0.36	0.28	0.54	0.39	0.3	0.46	0.33	0.25	0.35	0.34	0.24	0.37	0.3	0.27	0.22	0.19	0.35	0.27	0.22	
		H= 3.2	0.38	0.29	0.24	0.4	0.31	0.25	0.34	0.26	0.21	0.27	0.24	0.2	0.28	0.25	0.22	0.2	0.17	0.27	0.2	0.17	
		H= 3.8	0.29	0.24	0.2	0.31	0.25	0.21	0.26	0.21	0.18	0.22	0.18	0.15	0.21	0.17	0.14	0.12	0.1	0.27	0.2	0.17	
1000	Vk		5.1			4.6			3.3			2.7			2.1			2.1					
	X0,25		3			3.2			2.7			2.1			1.6			1.6					
	Ps		26			18			9			6			5			6					
	Lw(A)		38			35			30			22			22			22					
1000	Vz	H= 2.7	0.61	0.44	0.34	0.47	0.34	0.26	0.46	0.35	0.29	0.35	0.37	0.27	0.3	0.27	0.22	0.19	0.35	0.27	0.22	0.19	
		H= 3.2	0.46	0.35	0.29	0.35	0.3	0.22	0.37	0.3	0.27	0.35	0.34	0.28	0.3	0.35	0.27	0.22	0.19	0.35	0.27	0.22	
		H= 3.8	0.35	0.29	0.24	0.35	0.29	0.21	0.37	0.29	0.27	0.35	0.34	0.28	0.3	0.34	0.27	0.22	0.19	0.35	0.27	0.22	
	Vk		4.4			3.7			2.8			2.1			1.6			1.6					
1000	X0,25		3.7			3.2			2.7			2.1			1.6			1.6					
	Ps		16			9			6			5			4			4					
	Lw(A)		36			30			22			22			22			22					

Instrucțiuni de amplasare