



Registre de reglaj cu lamele opozabile 100 mm rezistente la temperaturi ridicate tip JB 100 HT

Registre de reglaj cu lamele opozabile din oțel galvanizat cu distanță dintre axe de 100 mm, rezistente la temperaturi ridicate

Utilizare

- Pentru reglarea debitului de aer în sistemele de ventilație și de aer condiționat

Material

- Ramă din oțel galvanizat
- Lamele din oțel galvanizat
- Mecanism de antrenare a lamelor cu roți dințate din oțel galvanizat
- Acționare manuală sau cu servomotor

Detalii constructive

- Lamele de reglare din oțel zincat, cu lățimea de 100 mm, angrenaj cu roți dințate din oțel galvanizat pentru acționarea simultană a lamelor

Montaj

- Cu șuruburi pe colțurile flansei

Accesorii

- Manetă de comandă manuală tip MCS 10
- Dispozitive de acționare tip servomotor

Descriere

- Registre de reglaj cu lamele opozabile din oțel galvanizat, cu distanța dintre axe de 100 mm, rezistente la temperaturi ridicate
- **Cairox tip JB 100 HT**

Exemplu de comandă

- **JB 100 HT 700x610, MCS 10**

Explicație:

JB 100 HT = tip de registru de reglaj cu lamele opozabile


700 = lungime

610 = înălțime

Accesorii (Opțional)
MCS 10 = element de comandă manual

Desen produs

DIMENSIUNI



Caracteristici tehnice									
Model	A [m ²]	v [m/s]		Q [m ³ /h]		Dp (a=40°) [Pa]		LWA (a=40°) [dB(A)]	
		min	max	min	max	min	max	min	max
JB 100 HT 200x210	0,0420	3	6	450	910	64	255	47	64
JB 100 HT 400x210	0,0840	3	6	910	1810	64	255	50	67
JB 100 HT 600x210	0,1260	3	6	1360	2720	64	255	52	69
JB 100 HT 800x210	0,1680	3	6	1810	3630	64	255	53	70
JB 100 HT 1000x210	0,2100	3	6	2270	4540	64	255	54	71
JB 100 HT 1200x210	0,2520	3	6	2720	5440	64	255	55	72
JB 100 HT 1400x210	0,2940	3	6	3180	6350	64	255	55	73
JB 100 HT 400x410	0,1640	3	6	1770	3540	64	255	53	70
JB 100 HT 600x410	0,2460	3	6	2660	5310	64	255	55	72
JB 100 HT 800x410	0,3280	3	6	3540	7080	64	255	56	73
JB 100 HT 1000x410	0,4100	3	6	4430	8860	64	255	57	74
JB 100 HT 1200x410	0,4920	3	6	5310	10630	64	255	58	75
JB 100 HT 1400x410	0,5740	3	6	6200	12400	64	255	58	76
JB 100 HT 600x610	0,3660	3	6	3950	7910	64	255	56	74
JB 100 HT 800x610	0,4880	3	6	5270	10540	64	255	58	75
JB 100 HT 1000x610	0,6100	3	6	6590	13180	64	255	59	76
JB 100 HT 1200x610	0,7320	3	6	7910	15810	64	255	59	77
JB 100 HT 1400x610	0,8540	3	6	9220	18450	64	255	60	77
JB 100 HT 800x810	0,6480	3	6	7000	14000	64	255	59	76
JB 100 HT 1000x810	0,8100	3	6	8750	17500	64	255	60	77
JB 100 HT 1200x810	0,9720	3	6	10500	21000	64	255	61	78
JB 100 HT 1400x810	1,1340	3	6	12250	24490	64	255	61	78
JB 100 HT 1000x1010	1,0100	3	6	10910	21820	64	255	61	78
JB 100 HT 1200x1010	1,2120	3	6	13090	26180	64	255	62	79
JB 100 HT 1400x1010	1,4140	3	6	15270	30540	64	255	62	79
JB 100 HT 1200x1210	1,4520	3	6	15680	31360	64	255	62	80
JB 100 HT 1400x1210	1,6940	3	6	18300	36590	64	255	63	80
JB 100 HT 1400x1410	1,9740	3	6	21320	42640	64	255	64	81

Pierderi de presiune

DIAGRAMĂ DE SELECȚIE RAPIDĂ

